



Overleg- en SamenwerkingsOrgaan van Gehandicapten

E-mail: secretariaatosog@gmail.com

Website: www.osog.nl

Betreft: Schouwverslag
Gezondheidscentrum Angelslo
Statenweg 2
7824EX Emmen

Emmen, 02 april 2019



Aanspreekpersoon: dhr Kamstra, info@fysio-emmen.nl, kamstra@fysio.nl
Tel.0591-627100

Aanwezig: dhr Kamstra, (huur)beheerdersvereniging
Dhr L de Jonge, Slechtiende / oogvereniging Emmen
Van de OSOG Emmen: Fred Croes, Ina Noorlander en Bennie Drent.

Afwezig met kennisgeving: dhr T.Ebeltjes van de OSOG
dhr Scholten eigenaar

Aanspreekpunt...Dhr Kamstra Fysio Emmen 0591-627100

Fysio Emmen
BENU apotheek
Huisartsenpraktijk DL van Overbeek- Parisius
Huisartsenpraktijk LL Ben - Zvi
Huisartsenpraktijk Rietsma
Logopedie Drenthe
Sedna en I-Care

Geachte mensen,

Op dinsdagmiddag 2 april 2019 hebben de bovenstaande mensen, waaronder de werkgroep toegankelijkheid van de OSOG, een bezoek gebracht aan het gezondheidscentrum Angelslo.

We werden door dhr Kamstra hartelijk ontvangen en na een voorstelronde en enige uitleg over de OSOG zijn we begonnen met de schouwing.

We hebben de volgende route aangehouden:

- Het buitengebied
- De begane grond
- De 1^e en de 2^e verdieping

Buitengebied.

De aansluiting vanaf de Statenweg via de Wendeling en vervolgens over een zij woonerf van de Wendeling naar de ingang van het gezondheidscentrum is niet ideaal.

Wij adviseren tevens om hier goede en duidelijke bewegwijzeringsborden te plaatsen.

Omdat het overdag is kunnen we de verlichting niet beoordelen.

Wij vinden het merkwaardig dat er geen parkeerplaats verlichting is.

Er bevinden zich geen obstakels, hellingen en geen hinderlijke opstanden.

Er zijn geen geleide lijnen, maar voor de entree ligt een ruime mat, markeringspunt.

De invalide parkeerplaatsen zijn aanwezig op minder dan 50m1 van de entree en de taxi kan tot de entree komen.

Het cijfer tableau, deurbel hebben geen contrastkleuren en is hoger dan 120cm, dit geldt ook voor de medicijnenkast.

De entreedeur en ook de sluisdeur, automatische deuren, zijn niet duidelijk gemarkeerd voor slechtziende mensen.

Graag diagonaal een band aanbrengen bestaande uit rode, gele, groene en blauwe strepen

Entree

De wegbewijzing is aanwezig en duidelijk.

Er zijn binnen geen gids/geleide lijnen, maar het is wel overzichtelijk.

Er zijn geen drempels of opstanden hoger dan 20mm.

De balies, 5* op alle verdiepingen: Het verlaagde gedeelte voor de rolstoelhouders is te hoog, 110cm i.p.v. 80cm.

De vluchtwegen zijn duidelijk en goed aangegeven.

De deuren en openingen zijn van voldoende breedte.

Er is op een paar plaatsen na voldoende manoeuvreer ruimte.

De miva toiletten van de bg grond en de 1^e verdieping zijn akkoord.

Ons advies is wel voor het gemakkelijk en zelfstandig sluiten van de deur om een beugel op de binnenzijde van de deur te plaatsen

1^e verdieping:

De trappen naar de eerste en tweede verdieping:

De eerste- en laatste traprede graag voorzien van een opvallende gele streep en/of noppenmarkeringen.

Er zijn een paar plaatsen bij waar het moeilijk is om met een elektrische rolstoel te manoeuvreren.

2^e verdieping:

Bij de verbreding van de trap naar is de 1^e verdieping is er een haakse leuning aangebracht. Dit kan struikel en valgevaar veroorzaken.

Ons advies is om deze leuning bij de hoek schuin over de trap te laten verlopen naar het bordes toe.

Verder ziet het er esthetisch, architectonisch en bouwkundig voortreffelijk uit.

Met vriendelijke groet namens het schouwteam van de OSOG,
Bennie Drent